



EN GAS OPERATED HOT GLUE GUN

Read through the instructions carefully before use and follow all the instructions given.

Check the rating plate language. If the language is not the one you selected or the official language of your country, replace the plate.

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Air hole | 2. Glue mouth |
| 3. Display dot | 4. Stick trigger |
| 5. Gas refilling valve | 6. Gas tank |
| 7. Gas controller: ON/OFF | 8. Glue stick entry |

SPECIFICATIONS:

RECOMMENDED FUEL	Butane/propane mix
OPERATING TIME	1–1,5 h with one gas filling
GAS CONTAINER CAPACITY	8 ml
OPERATING TEMPERATURE	Approx. 200 °C
CONSUMPTION RATE	3 g/h (41,6 W)

Operation:

- Before refilling with fuel, make sure the gas valve is position at "0" location. Suggested fuel type is butane/propane mix, for example 10995 Mustang Lighter Gas
- Hold the unit and use lighter gas to refill the unit as shown in fig 1, NOT like in fig. 2. While refilling with gas, the refilling volume can vary based on different gas pressure. It won't impact to the operation of the unit. Warning: The gas will escape if the gas tank is filled with gas to the full. Don't try to refill more gas.
- After filling allow the gas to stabilize for a few minutes before lighting. (fig.3)
- If a hiss sound is occurred while the gas is filled, please use some suitable tool (example pen tip) to press gas refilling valve to stop this.

Lighting:

- Squeeze gas valve on both ends and slide it to "—" position. If gas controller is active, it will come with a hiss sound. (as fig 4) (Keep the glue gun on upright position when turn on the gas. (fig.7))
- Push the ignition switch to ignite the flame. Hold for about 5-10 seconds before releasing. (fig 5)
- After igniting, the ceramic elements inside the air vent will glow. Use the stand to keep the glue gun in the right position when preheating it (Fig 3). Wait for about a few minutes to heat the gun up and allowing the glue to melt and soften. Do not place the glue gun horizontally. After this, the gun can be operated in any angle.
- Insert the glue stick in, press stick trigger to deliver stick in proper position. (Fig 6)
- Remember to turn gas controller back to "0" position when the work is completed.

Do not use the appliance if it has damaged or worn seals. Do not use an appliance which is leaking, damaged or which does not operate properly. If there is a leak on your appliance (smell of gas), take it immediately into a well ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside. Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water.

Warning:

- Don't touch the glue mouth when it is used with high tem-

- perature.
- Read carefully the instructions before using the appliance.
- Butane/propane mix is very in flammable, handle with care.
- Don't damage the air inlet with pointed objects.
- Before putting the appliance down or back into its box, make sure the unit is turned to "0".
- Don't immerse hot parts in water. Let them cool down naturally.
- Disassembling, modifying the appliance or adding spare parts that are not provided by manufacturer is strictly forbidden.
- Use only in a well-ventilated space.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Do not modify the appliance.

FI KAASUKÄYTTÖINEN KUUMALIIMAPISTOOLI

Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöä ja noudata kaikkia ohjeita. Tarkista arvokilven kieli. Jos kilven kieli ei ole valitsemasi kieli tai asuinmaasi virallinen kieli, vaihda kilpi.

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Ilma-aukko | 2. Liimasuutin |
| 3. Merkkivalo | 4. Liipaisin |
| 5. Kaasuventtiili | 6. Kaasusäiliö |
| 7. Kaasun säädin: PÄÄLLE/POIS | 8. Liimapaukkoaukko |

TEKNISET TIEDOT:

SUOSITELTU POLTTOAINE	Butaani-propaaniseos
KÄYTTÖAIKA	1–1,5 h yhdellä täytöllä
KAASUSÄILIÖN TILAVUUS	8 ml
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	Noin 200 °C
KULUTUS	3 g/h (41,6 W)

Käyttö:

- Varmista, että kaasuventtiili on 0-asennossa ennen kaasusäiliön täyttöä. Suositeltu polttoainetyyppi on butaani-propaaniseoksesta koostuva sytytinkaasu, esimerkiksi 10995 Mustang -sytytinkaasu.
- Pitele laitetta kuvan 1 osoittamassa asennossa ja täytä säiliö. ÄLÄ pidä laitetta kuvan 2 osoittamassa asennossa. Täytön aikana täyttömäärä voi vaihdella kaasun paine-eroista johtuen. Se ei vaikuta laitteen toimintaan. Varoitus: Säiliöstä vuotaa kaasua, jos säiliö täytetään aivan täyteen. Älä yritä syöttää säiliöön lisää kaasua.
- Anna kaasun tasoittua muutaman minuutin ajan täytön jälkeen ennen sytyttämistä (kuva 3).
- Jos kuulet siinä täytön aikana, paina kaasuventtiiliä jollakin sopivalla työkalulla (esimerkiksi kynän kärjellä) pysäyttääksesi siinä.

Sytytys:

- Paina kaasuventtiiliä molemmista päistä ja liu'uta se "—" -asentoon. Jos kaasun säädin on aktiivinen, se siihisee (ks. kuva 4). (Pidä liimapistoolia pystyasennossa kuvan 7 mukaisesti kun painat kaasun säädintä.)
- Paina virtapainiketta sytyttääksesi liekkiä. Pidä painiketta painettuna noin 5–10 sekunnin ajan ja vapauta (kuva 5).
- Sytytyksen jälkeen ilma-aukon keraamiset osat hehkuvat. Aseta liimapistooli oikeaan asentoon telineen avulla esilämmityksen ajaksi (kuva 3). Odota muutama minuutti, että pistooli kuumenee ja liima sulaa ja pehmenee. Älä aseta liimapistoolia vaakatasoon. Tämän jälkeen pistoolia voi käyttää missä tahansa kulmassa.

- Työnnä liimapaukko pistooliin ja vedä liipaisimesta levittääkseen liimaa (kuva 6).
- Muista asettaa kaasun säädin takaisin 0-asentoon, kun lopetat työskentelyn.

Älä käytä laitetta, jos sen tiivisteet ovat kuluneet tai vaurioituneet. Älä käytä vuotavaa, vaurioitunutta tai viallista laitetta. Jos laitteesi vuotaa (haistat kaasua), vie se heti hyvin ilmastoituihin kaasutoimintaan, jossa vuoto voidaan paikantaa ja pysäyttää. Voit tarkistaa laitteen mahdollisten vuotojen varalta ulkotoissa. Älä yritä paikantaa vuotoja avotulen avulla, käytä saippuavettä.

Varoitus:

- Älä kosketa liimasuutinta käytön aikana.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Butaani-propaaniseos on herkästi syttyvää, käsittele sitä varoen.
- Älä vaurioita ilma-aukkoa terävillä esineillä.
- Varmista, että kaasun säädin on asetettu 0-asentoon ennen kuin lasket laitteen käsistään tai panet sen takaisin laatikkoon.
- Älä upota kuumia osia veteen. Anna niiden jäähtyä itses-tään.
- Laitteen purkaminen ja muokkaaminen tai muiden kuin valmistajan toimittamien osien lisääminen laitteeseen on ehdottomasti kielletty.
- Käytä vain hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Älä muokkaa laitetta.

SV GASDRIVEN SMÄLTLMPISTOL

Läs noggrant igenom instruktionerna före användningen, och följ alla instruktioner. Kontrollera språket på märkplåten. Om språket inte är det du valt eller det officiella språket i ditt land ska du byta ut plåten.

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Lufthål | 2. Limmunstycke |
| 3. Indikatorpunkt | 4. Avtryckare |
| 5. Gaspåfyllningsventil | 6. Gasbehållare |
| 7. Gasreglage: PÅ/AV | 8. Infart för limstav |

SPECIFIKATIONER:

REKOMMENDERAT BRÄNSLE	Blandning av butan och propan
ANVÄNDNINGSTID	1–1,5 h med en påfyllning av gas
GASBEHÅLLARENS VOLYM	8 ml
ANVÄNDNINGSTEMPERATUR	Ca 200 °C
FÖRBRUKNING	3 g/h (41,6 W)

Användning

- Innan du fyller på mer bränsle ska du se till att gasventilen är i läget "0". Som bränsle rekommenderas blandning av butan och propan för tändare, exempelvis 10995 Mustang tänddargas
- Håll i enheten och fyll den med blandning av butan och propan enligt fig. 1, INTE som i fig. 2. När du fyller på gas kan påfyllnadsvolymen variera på grund av variationer i gstrycket. Detta påverkar inte enhetens funktion. Varning: Om tanken fylls helt med gas kommer gas att läcka ut. Försök inte fylla på mer gas.
- När du fyllt på gasen, låt den stabiliseras i några minuter innan du tänder (fig. 3).
- Om du hör ett väsende ljud medan du fyller på gas, tryck på

gaspõyllingiventilini med något lämpligt verktyg (t.ex. spetsen på en penna) för att stoppa det.

Tändning:

1. Kläm om gasventilen i båda ändarna och dra den till läget "–". Om gasreglaget är aktivt hörs ett väsande ljud (som i fig. 4) (Håll limpistolens upprätt när du slår på gasen (fig. 7).)
2. Tryck på tändningsbrytaren för att tända lågan. Håll den nedtryckt i ungefär 5–10 sekunder innan du släpper (fig. 5).
3. När lågan är tänd lyser de keramiska elementen inne i luftventilen. Använd stödet för att hålla limpistolens i rätt läge medan du värmer den (fig. 3). Vänta i några minuter så att pistolen kan hettas upp och limmet smälta och mjukna. Place- ra inte pistolen vägrätt. Efter detta kan pistolen användas i vilken vinkel som helst.
4. Sätt in limstaven och tryck på avtryckaren för att få staven i rätt position (fig. 6).
5. Kom ihåg att vrida gasreglaget tillbaka till läget "0" när arbetet är slutfört.

Använd inte apparaten om tätningarna är skadade eller slitna. Använd inte apparaten om den läcker, är skadad eller inte fungerar korrekt.

Om apparaten läcker (luktar gas) ska du omedelbart flytta den till ett väl ventilerat utrymme där det inte finns öppna lågor så att läckan kan hittas och stoppas.

Om du vill kontrollera om apparaten läcker ska du göra det utomhus. Försök inte hitta läckor med hjälp av en öppen låga. Använd i stället såpvatten.

Varning:

1. Rör inte limmunstycket vid användning med hög temperatur.
2. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.
3. Blandning av butan och propan är mycket eldfångt, hantel- ra gasen varsamt.
4. Skada inte luftintaget med spetsiga föremål.
5. Innan du lägger ner apparaten eller lägger tillbaka den i lådan ska du kontrollera att den är inställd på "0"
6. Sänk inte ner de heta delarna i vatten. Låt dem svalna av sig själva.
7. Det är strängt förbjudet att montera isär apparaten, ändra den eller lägga till reservdelar som inte tillhandahållits av tillverkaren.
8. Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
9. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
10. Ändra inte på apparaten.

ET GAASIGA TÖÖTAV LIIMPÜSTOL

Enne seadme kasutamist lugege juhend tähelepanelikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.

Kontrollige andmesildi keelt. Kui te ei valinud seda keelt või see ei ole teie riigi ametlik keel, vahetage silt välja.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Õhuava | 2. Liimiotsak |
| 3. Näidik | 4. Päästik |
| 5. Gaasi täiteventiil | 6. Gaasimahuti |
| 7. Gaasilüliti: sees/väljas | 8. Liimpulga sisestusava |

TEHNILISED ANDMED

SOOVITATAV KÜTUS	Butaani ja propaani segu
TÖÖAEG	1–1,5 h ühe täitmisega
GAASIMAHUTI MAHT	8 ml
TÖÖTEMPERatuur	u 200 °C
KÜTUSEKULU	3 g/h (41,6 W)

Kasutamine

1. Enne gaasiga täitmist veenduge, et gaasiventili on asendis „0“. Soovitatav kütus on butaani ja propaani segu tulemasi- nagaas, näiteks tulemasinagaas 10995 Mustang.
2. Hoidke seadet käes ja täitke see butaani ja propaani segu, nagu on näidatud joonisel 1, MITTE nagu joonisel 2. Täitmis- maht võib olenevalt erinevast gaasirühust täitmise ajal varieeruda. See ei mõjuta seadme tööd. Hoiatusi! Kui gaasimahu- ti on täitmise ajal täis, pääseb gaas välja. Ärge proovige sises- tada rohkem gaasi.
3. Pärast täitmist laske gaasil paar minutit stabiliseeruda, enne kui seadet kasutate (joonis 3).
4. Kui kuulete täitmise ajal sisinat, vajutage sobiva vahendi (näiteks pastaka otsa) abil gaasi täiteventiilile, et heli peatada.

Süütamine

1. Pigistage gaasiventili mõlemalt poolt ja liigutage see asen- disse „–“. Kui gaasilüliti on aktiveeritud, kostab sisin (joo- nis 4). (Hoidke liimpüstolit gaasi sisselülitamise ajal püstises asendis, vt joonis 7.)
2. Vajutage süütelülitit, et süüdata leek. Hoidke nuppu 5–10 sekundit all (joonis 5).
3. Pärast süütamist hakkavad keraamilised elemendid õhua- vas hõõguma. Eelsoojendamise ajal kasutage liimpüstoli õi- ges asendis hoidmiseks selle jalga (joonis 3). Oodake mõ- ni minut, kuni liimpüstol soojeneb, et liim sulaks ja muutuks pehmemaks. Ärge pange liimpüstolit pikali. Seejärel saab püstolit kasutada iga nurga all.
4. Sisestage liimpulk ja vajutage päästikule, et pulk läheks õi- gesse asendisse (joonis 6).
5. Kui olete töö lõpetanud, pidage meeles lülitada gaasilüliti tagasi asendisse „0“.

Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustunud või selle tihen- did on kulunud. Ärge kasutage seadet, kui see lekitab, on kah- justunud või ei tööta korralikult.

Kui seade lekitab (tunnete gaasi lõhna), viige see kohe häs- ti õhutatuvasse leevigabasse kohta, kus saab lekke tuvasta- da ja kõrvaldada.

Kui soovite tuvastada seadme leket, tehke seda õues. Ärge proovige leket tuvastada leegi abil, kasutage seebivett.

Hoiatusi!

1. Ärge puudutage liimiotsakut, kui seda kasutatakse kõrge- l temperatuuril.
2. Enne seadme kasutamist lugege juhised tähelepaneli- kult läbi.
3. Butaani ja propaani segu on väga tuleohtlik, käsitsege se- da ettevaatlikult.
4. Ärge kahjustage õhu sisselaskeava teravate esemetega.
5. Enne seadme maha või tagasi karpi asetamist veenduge, et selle lüliti on asendis „0“.
6. Ärge pange seadme kuumi osi vette. Laske neil loomuli- kul teel jahtuda.
7. Seadme lahtivõtmine, muutmise või muude tootjate varu- osade lisamine on rangelt keelatud.
8. Kasutage ainult hea ventilatsiooniga ruumis.
9. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
10. Ärge muutke seadet.

LV AR GĀZI DARBINĀMA KARSTĀS LĪMES PISTOLE

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet un ievērojiet visus sniegtos norādījumus.

Pārbaudiet raksturlielumu plāksnes valodu. Ja plāksne nav jū- su izvēlētājā vai jūsu valsts oficiālajā valodā, nomainiet to.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Gaisa atvere | 2. Līmes pistoles stobrs |
| 3. Indikators | 4. Līmes stieņu iestumšanas gailis |
| 5. Gāzes uzpildes vārsts | 6. Gāzes tvērtne |
| 7. Gāzes vadības slēdzis: IESLĒGTS/IZSLĒGTS | |
| 8. Līmes stieņa ievade | |

SPECIFIKĀCIJAS

IETECAMĀ GĀZE	Butāna-propāna maisījums
DARBĪBAS LAIKS	1–1,5 h ar vienu uzpildi
GĀZES TVERTNES TILPUMS	8 ml
DARBA TEMPERATŪRA	apt. 200 °C
GĀZES PATĒRIŅŠ	3 g/h (41,6 W)

Darbība

1. Pirms pistoles uzpildīšanas, pārliecinieties, ka gāzes vārsts ir pozīcijā "0". Ieteicamā gāze pistoles uzpildīšanai ir bu- tāna-propāna maisījums, piemēram, 10995 Mustang Ligh- ter Gas.

2. Turiet ierīci un izmantojiet butāna-propāna maisījums, lai uzpildītu to, kā parādīts 1. attēlā, NEVIS 2. attēlā. Gāzes uzpil- des laikā uzpildītais tilpums var atšķirties atkarībā no gāzes spiediena. Gāzes spiediena atšķirība neietekmē ierīces darbi- bu. Brīdinājums! Ja gāzes tvērtne ir pilna, notiks gāzes noplū- de. Nemēģiniet uzpildīt lielāku gāzes daudzumu.

3. Pēc gāzes uzpildes un pirms aizdegšanas ļaujiet gāzei pāris minūtes stabilizēties. (3. att.)

4. Ja gāzes uzpildīšanas laikā atskan šnācoša skaņa, lū- dzu, izmantojiet citu piemērotu instrumentu (piemēram, pild- spalvas galu), lai nospiestu gāzes uzpildes vārstu un apturē- tu tās izplūdi.

Aizdedzināšana

1. Saspiediet gāzes vārstu no abiem galiem un pārslēdziet to pozīcijā "–". Ja gāzes vadības slēdzis ir aktivizēts, gāze tiks palaista ar šnācošu skaņu. (sk. 4. att.) (Ieslēdzot gāzes pade- vi, turiet ar gāzi darbināmo karstās līmes pistoli vertikālā po- zīcijā. (7. att.))
2. Nospiediet aizdedzes slēdzi, lai aizdegtu liesmu. Turiet slē- dzi aptuveni 5-10 sekundes un tad atlaidiet. (5. att.)
3. Pēc keramisko elementu aizdedzināšanas pistoles iekšie- nē no gaisa ventilācijas atverēm spīdēs gaisma. Iepriekšējās uzslīdīšanas laikā izmantojiet statīvu, lai noturētu līmes pisto- li pareizā pozīcijā (3. att.). Uzgaidiet aptuveni piecas minūtes, lai pistole uzsiltu, un ļaujiet līmei izkust un kļūt mikstai. Nenovietojiet līmes pistoli horizontālā pozīcijā. Kad pistole ir uzsilu- si, to var izmantot jebkurā leņķī.
4. Ievietojiet līmes stieni pistolē, nospiediet pistoles galiņus un novietojiet līmes stieni pareizā pozīcijā. (6. att.)
5. Atcerieties, ka pēc darba beigšanas gāzes vadības slēdzis ir jāpārslēdz atpakaļ pozīcijā "0".

Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai tās blīves ir nolietojušas. Neizmantojiet ierīci, ja tajā radusies gāzes noplūde, bojājumi vai tā darbojas nepareizi.

Ja jūsu ierīcē radusies gāzes noplūde (jūtama gāzes sma- ka), nekavējoties aiznesiet to uz labi vēdināmu telpu, kurā nav ugunsgrēka riska un šo noplūdi varēs noteikt un apturēt.

Ja vēlaties pārbaudīt, vai ierīcē nav noplūdes, dariet to ārpus telpām. Nemēģiniet noteikt gāzes noplūdi, izmantojot liesmu vai ziepjūdeni.

Brīdinājums!

1. Ja ierīce tiek lietota lielā temperatūrā, nepieskarieties pisto- les līmes stobram.
2. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet norādījumus.
3. Butāna-propāna maisījums ir ārkārtīgi uzliesmojošs, tāpēc apieties ar pistoli uzmanīgi.
4. Nelieciet gaisa ieplūdes atverē asus objektus.
5. Pirms ierīces nolikšanas vai ievietošanas kastē pārliecinie- ties, ka tā ir pārslēgta pozīcijā "0".
6. Neiemērciet karstās daļas ūdenī. Ļaujiet tām atdzist kā pa- rasti.
7. Ir stingri aizliegts izjaukt, pārveidot vai pievienot rezerves daļas, kuras nav piegādājis ražotājs.
8. Lietojiet ierīci tikai labi vēdināmās telpās.
9. Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
10. Nepārveidojiet ierīci.

LT DUJINIS KARŠTŲ KLIJŲ PISTOLETAS

Prieš naudodamiesi šiu produktu, įdėmiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas ir jų laikykites.

Patikrinkite techninių duomenų lentelės kalbą. Jei tai nėra jū- sų pasirinkta ar oficiali jūsų šalies kalba, pakeiskite lentelę.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Oro įleidimo anga | 2. Klijų antgalis |
| 3. Indikatoriaus langelis | 4. Paleidiklis |
| 5. Dujų pripildymo vožtuvas | 6. Dujų talpa |
| 7. Dujų valdiklis: įjungimas / išjungimas | |
| 8. Klijų lazdelių dėtuve | |

TECHINIAI DUOMENYS

REKOMENDUOJAMAS KURAS	Butano / propano mišinys
VEIKIMO LAIKAS	1–1,5 val. pripildžius vieną kartą
DUJŲ TALPOS TŪRIS	8 ml
DARBINĖ TEMPERATŪRA	Apie 200 °C
IŠEIGA	3 g/val. (41,6 W)

Naudojimas

1. Prieš pildydami dujų talpą, patikrinkite, ar dujų vožtuvas yra „0“ padėtyje. Rekomenduojama naudoti butano / propano mi- šinys, pavyzdžiui, „10995 Mustang Lighter Gas“.

2. Laikydami prietaisą, pripildykite jo dujų talpą butano / pro- pano mišinys, kaip parodyta pav. 1. NEPILDYKITE dujų tal- pos, kaip parodyta pav. 2. Dujų pripildymo tūris gali skirtis pri- klausomai nuo dujų slėgio. Tai neturi įtakos prietaiso veikimui. Įspėjimas! Nepripildykite dujų talpos sklidinau, nes dujos ište- kės. Nemėginkite papildyti dujų talpos, kai ji yra pripildyta.

3. Pripildę dujų talpą, prieš paleisdami prietaisą palaukite ke- lias minutes, kol stabilizuosis dujos (pav. 3).

4. Jei dujų pildymo metu pasigirsta šnypštimo garsas, atitin- kamu įrankiu (pavyzdžiui, rašiklio galiuku) paspauskite dujų pripildymo vožtuvą, kad šis garsas išnyktų.

Uždegimas

1. Paspauskite dujų vožtuvą iš abiejų galų ir paslinkite į „—“ padėtį. Jei yra įjungtas dujų valdiklis, pasigirs šnypštimo garsas (pav. 4). (Įjungę dujas, laikykite dujų pistoletą stačiai, kaip parodyta pav. 7.)
2. Paspauskite uždegimo jungiklį, kad užsidegtų liepsna. Palaikykite nuspaustą apie 5–10 sekundžių ir atleiskite (pav. 5).
3. Po uždegimo oro įleidimo angos viduje pradės šviesti keramikiniai elementai. Laukdami, kol klijų pistoletas įkais, laikykite jį tinkamoje padėtyje naudodami atraminį lankelį (pav. 3). Palaukite kelias minutes, kol pistoletas įkais ir pradės lydytis bei minkštėti klijai. Nedėkite klijų pistoleto horizontaliai. Po to pistoletą galima naudoti bet kokių kampų.
4. Įdėkite klijų lazdelę ir paspauskite paleidiklį, kad lazdelė būtų tiekiamą tinkamoje padėtyje (pav. 6).
5. Baigę darbą, nepamirškite perjungti dujų valdiklio į padėtį „0“.

Nenaudokite prietaiso, jei yra pažeistos arba nusidėvėjusios tarpinės. Nedirbkite su dujas praleidžiančiu, pažeistu ar tinkamai neveikiančiu prietaisu.

Pastebėję dujų nuotėkį iš prietaiso (užuodę dujų kvapą), kuo skubiau nuneškite jį į gerai vėdinamą vietą, kur nėra degių šaltinių, kad būtų galima nustatyti nuotėkio vietą ir jį sustabdyti.

Prietaiso patikrą dėl nuotėkio atlikite lauke. Nuotėkiui nustatyti nenaudokite liepsnos. Tai atlikite naudodami tik vandens su muilu.

Įspėjimai

1. Nelieskite klijų dozavimo antgalio, kai jis yra labai įkaitęs.
2. Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite instrukcijas.
3. Butano / propano mišinys yra labai degus, todėl būkite atsargūs jį naudodami.
4. Nepažeiskite oro įleidimo angos aštriais daiktais.
5. Prieš paguldydami prietaisą ar dėdami jį atgal į dėtuve, įsitikinkite, ar jis nustatytas į padėtį „0“.
6. Nemerkite karštų dalių į vandenį. Leiskite joms natūraliai atvėsti.
7. Griežtai draudžiama ardyti ir modifikuoti prietaisą arba montuoti gamintojo neįdėtą atsarginę dalis.
8. Prietaisą naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje.
9. Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
10. Prietaiso negalima modifikuoti.

RU ГАЗОВЫЙ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ей.

Проверьте язык паспортной таблички. Если язык не тот, который вы выбрали, или не официальный язык вашей страны, замените табличку.

1. Воздушное отверстие
2. Сопло
3. Кнопка индикатора
4. Спусковой крючок
5. Клапан для заправки газа
6. Газовый баллон
7. Газовый контроллер: ВКЛ/ВЫКЛ
8. Отверстие для клеевого стержня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ТОПЛИВО	смесь бутан-пропан
ВРЕМЯ РАБОТЫ	1–1,5 ч на одной заправке
ОБЪЕМ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА	8 мл
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	Около 200 °C
РАСХОД ГАЗА	3 г/ч (41,6 Вт)

Порядок действий:

1. Перед заправкой газа убедитесь, что газовый клапан находится в положении «0». Рекомендуемый тип топлива – смесь бутан-пропан, например 10995 Mustang Lighter Gas.
2. Удерживайте устройство, и используйте смесь бутан-пропан, чтобы заправить пистолет, как показано на рис. 1, А НЕ КАК на рис. 2. При заправке объем газа может варьироваться в зависимости от разницы давления. Это не повлияет на работу устройства. Предупреждение: Газ будет улечиваться, если баллон будет заполнен до отказа. Не пытайтесь заправить больше газа.

3. После заправки подождите несколько минут пока газ стабилизируется, затем пистолет можно включить. (рис. 3)
4. Если во время заправки газом раздается шипящий звук, используйте что-то (например, стержень карандаша), чтобы нажать на клапан заправки газа и остановить шипение.

Включение:

1. Сожмите газовый клапан с обоих концов и сдвиньте его в положение «→». Если газовый регулятор включен, он будет издавать шипящий звук. (Как показано на рис. 4) (При включении газа держите клеевой пистолет в вертикальном положении. (рис. 7))
2. Нажмите кнопку зажигания, чтобы зажечь пламя. Удерживайте ее в течение 5-10 секунд, не отпуская. (рис. 5)
3. После воспламенения керамические элементы внутри вентиляционного отверстия накалятся. Используйте подставку, чтобы клеевой пистолет находился в правильном положении во время нагрева (рис. 3). Подождите несколько минут, пока нагреется пистолет, а клей расплавится и станет мягким. Не кладите клеевой пистолет в горизонтальное положение. После этого пистолетом можно пользоваться под любым углом.
4. Вставьте клеевой стержень, нажмите на спусковой крючок, чтобы привести стержень в правильное положение. (Рис. 6)
5. Не забудьте повернуть газовый регулятор обратно в положение «0» по окончании работы.

Не используйте прибор, если он имеет поврежденные или изношенные уплотнения. Не используйте прибор, если он имеет течь, поврежден или работает неправильно.

Если в приборе есть утечка (запах газа), незамедлительно отнесите его в хорошо проветриваемое место без открытого огня, где утечка может быть обнаружена и устранена. Проверять прибор на наличие утечки необходимо только снаружи помещения. Не пытайтесь обнаружить утечки с помощью открытого огня, используйте мыльную воду.

Предупреждение:

1. Не прикасайтесь к соплу во время работы при высокой температуре.
2. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.
3. смесь бутан-пропан очень легко воспламеняется, обращайтесь с ним осторожно.
4. Не повреждайте воздушное отверстие острыми предметами.
5. Прежде чем опустить прибор вниз или убрать обратно в коробку, убедитесь, что регулятор повернут в положение «0».
6. Не погружайте горячие детали в воду. Дайте им остыть естественным путем.
7. Разборка, модификация прибора или добавление запасных частей, не предусмотренных производителем, строго запрещены.
8. Используйте только в хорошо проветриваемом помещении.
9. Храните прибор в недоступном для детей месте.
10. Не модифицируйте прибор.