





EN WIRELESS DIGITAL THERMOMETER

Technical data:

- Manual time setting.
- Temperature alternatively in Celsius or Fahrenheit
- 12/24 hour time display.
- Thermometer:
 - Indoor measurement ranges: 0°C (32°F) ~ +50°C (122°F)
 - Outdoor measurement ranges: -40°C (-40°F) ~ +60°C (140°F)
- Display MIN/MAX In/Outdoor Temperature
- Battery: 2 x AAA in sensor and 2 x AAA in Display (not included).

1. Indoor temperature in °C/°F values
2. Outdoor temperature in °C/°F values
3. Min/Max outdoor temperature values
4. RF Icon
5. 12/24 hour format
6. Time
7. In / out key
8. Mem / + key
9. Set / °C/°F

Wireless remote sensor (transmitter)

- Transmitter frequency: 433.92 MHz.
- Range of transmission is up to 60 m (200 feet).
- Insert the 2 AAA batteries in to the transmitter. Pay attention to observe the correct polarity.

Initial operation:

- Open the battery compartment on the rear side of the outdoor remote sensor and insert the 2 AAA batteries. Pay attention to observe the correct polarity. Close the battery compartment
- Open the battery compartment on the rear side of the receiver and insert the 2 AAA batteries. Pay attention to observe the correct polarity. Close the battery compartment.
- Select the C/°F display by pushing the button inside the compartment.
- When you insert the batteries, all the icons on the LCD display will briefly light up for 3 seconds.
- The receiver will now start to make a connection to the outdoor remote sensor. This operation takes about 3 minutes and is displayed by a flashing reception RF antenna symbol in the "OUTDOOR" display area on the receiver.

Manual time setting:

- Press "SET" for about 3 seconds to confirm your setting, the 12/24 hour mode display starts to flash. Now use "+" buttons to set the correct 12/24 hour mode.
- Press "SET" again to confirm your setting, the Hour display starts to flash. Now use "+" buttons to set the correct hour.
- Press "SET" again to confirm your setting, the Minute displays starts to flash. Now use "+" buttons to set the correct minute.
- Press "SET" again to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode.

F.Y.I.:

- After 30 seconds without pressing any button, the clock switches automatically from Set Mode to Normal Time Mode.

°C/°F temperature display:

- The temperature is displayed either in °C or °F. Briefly pressing the "°C/°F" button allows you to switch between the individual models.

Maximum/Minimum Temperature display:

- To toggle indoor/outdoor maximum, press the "MEM" button.
- Once to show the maximum indoor/outdoor temperature values.
- Twice to show the minimum indoor/outdoor temperature values
- Three times to return to the current temperature levels
- To reset the maximum and minimum temperature, press and hold down the "MEM" button about 3 seconds. This will reset all minimum and maximum data recorded to the current displayed values.

IN/OUT temperature display:

- The indoor temperature or outdoor temperature is displayed of the LCD. Briefly pressing the "IN/OUT" key allows you to switch between the individual models.

Hereby, Tarmo declares that the radio equipment type 603940 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: tammerbrands.eu/id/603940

FI LANGATON DIGITAALINEN LÄMPÖMITTARI

Tekniset tiedot:

- Manuaalinen kellonajan asetus
- Lämpötila näytetään joko celsius- tai fahrenheitasteina
- 12/24 tunnin kello
- Lämpömittari:
 - Sisälämpötilan mittaustalue: 0 °C (32 °F) ~ +50 °C (122 °F)
 - Ulkolämpötilan mittaustalue: -40 °C (-40 °F) ~ +60 °C (140 °F)
- Korkeimman/matalimman sisä-/ulkolämpötilan näyttö
- Paristot: 2 x AAA anturissa ja 2 x AAA näytössä (ei sisälly pakkaukseen)

1. Sisälämpötila °C/°F
2. Ulkolämpötila °C/°F
3. Matalin/korkein ulkolämpötila
4. Radiotaajuussymboli
5. 12/24 tunnin kello
6. Kellonaika
7. IN/OUT-painike
8. MEM/+ -painike
9. SET/°C/°F-painike

Langaton anturi (lähetin)

- Lähetimen taajuus: 433,92 MHz.
- Kantama on jopa 60 m (200 jalkaa).
- Asenna kaksi AAA-paristoa lähettimeen. Huomaa oikeanapaisuus.

Käyttöönotto:

- Avaa ulkoanturin takaosan paristokotelo ja asenna koteloon kaksi AAA-paristoa. Huomaa oikeanapaisuus. Sulje paristokotelo.
- Avaa vastaanottimen takaosan paristokotelo ja asenna koteloon kaksi AAA-paristoa. Huomaa oikeanapaisuus. Sulje paristokotelo.
- Valitse yksikkö (°C/°F) painamalla kotelon sisällä olevaa painiketta.
- Kaikki LCD-näytön valot syttyvät kolmeksi sekunniksi, kun asennat paristot laitteeseen.
- Vastaanotin yhdistää nyt anturiin ulkona. Tämä kestää noin kolme minuuttia. Vastaanottimen näytössä vilkkuu radiotaajuussymboli yhdistämisen aikana.

Manuaalinen kellonajan asetus:

- Paina SET-painiketta noin kolmen sekunnin ajan vahvistaaksesi asetukset, 12/24 tunnin kellon näyttö alkaa vilkkua. Aseta sitten 12/24 tunnin tila painamalla +-painiketta.
- Paina SET-painiketta uudelleen vahvistaaksesi valintasi. Tuntinäyttö alkaa vilkkua. Aseta sitten oikea tunti painamalla +-painiketta.
- Paina SET-painiketta uudelleen vahvistaaksesi valintasi. Minuuttinäyttö alkaa vilkkua. Aseta sitten oikeat minuutit painamalla +-painiketta.
- Paina SET-painiketta uudelleen vahvistaaksesi valintasi ja poistuaaksesi asetuksista. Laite siirtyy kellotilaan.

Huomio:

- Jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin, kello siirtyy automaattisesti asetustilasta normaaliin kellonajannäyttöön.

Lämpötilanäyttö (°C/°F):

- Lämpötila näytetään joko celsius- tai fahrenheitasteina. Vaihda yksikköä painamalla °C/°F-painiketta nopeasti.



Korkeimman/matalimman lämpötilan näyttö:

- Paina MEM-painiketta vaihtaaksesi korkeimman sisä-/ulkolämpötilan näytön välillä.
- Yksi painallus näyttää korkeimmat sisä-/ulkolämpötilat.
- Kaksi painallusta näyttää matalimmat sisä-/ulkolämpötilat.
- Kolme painallusta palauttaa näyttöön nykyiset lämpötilat.
- Paina MEM-painiketta ja pidä se painettuna kolmen sekunnin ajan nollataksesi korkeimmat ja matalimmat lämpötilat. Tämä nollaa kaikki laitteeseen tallennetut korkeimmat ja matalimmat lämpötilat nykyisiin lämpötila-arvoihin.

Sisälämpötilan/ulkolämpötilan näyttö:

- LCD-näytössä näytetään joko sisä- tai ulkolämpötila. Voit vaihtaa näyttötilaa painamalla IN/OUT-painiketta nopeasti.

Tarmo vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 603940 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: tammerbrands.eu/id/603940



SV TRÅDLÖS DIGITAL TERMOMETER

Tekniska data:

- Manuell tidsinställning
- Temperaturen kan visas i Celsius eller Fahrenheit
- 12-/24-timmars tidsformat
- Termometer:
- Mätintervall inomhus: 0 °C (32 °F) ~ +50 °C (122 °F)
- Mätintervall utomhus: -40 °C (-40 °F) ~ +60 °C (140 °F)
- Visa högsta/lägsta inomhus-/utomhustemperatur
- Batteri: 2 x AAA för sensorn och 2 x AAA för skärmen (medföljer inte).

1. Inomhustemperatur i °C/°F
2. Utomhustemperatur i °C/°F
3. Min/max värden för utomhustemperatur
4. RF-ikon
5. 12-/24-timmars tidsformat
6. Tid
7. In/Out-knapp (in/ut)
8. Mem+-knapp
9. Set °C/°F-knapp (ställ in °C/°F)

Trådlös sensor (sändare)

- Sändarens frekvens: 433,92 MHz.
- Sändarens räckvidd är upp till 60 m (200 fot)
- Sätt in de två AAA-batterierna i sändaren. Var uppmärksam på korrekt polaritet.

Initial drift:

- Öppna batterifacket på baksida av utomhussensorn och sätt in de två AAA-batterierna. Var uppmärksam på korrekt polaritet. Stäng batterifacket.
- Öppna batterifacket på baksidan av mottagaren och sätt in de två AAA-batterierna. Var uppmärksam på korrekt polaritet. Stäng batterifacket.
- Välj °C/°F-skärmen genom att trycka på knappen inuti facket.
- När du sätter i batterierna tänds alla ikoner på LCD-skärmen i 3 sekunder.
- Mottagaren börjar nu ansluta till fjärrsensorn utomhus. Denna åtgärd tar ungefär 3 minuter och visas med en blinkande RF-antennsymbol i mottagarens "OUTDOOR"-skärmområde.

Manuell tidsinställning:

- Tryck på "SET" i cirka 3 sekunder för att bekräfta inställningen, 12/24 timmars lägesvisningen börjar blinka. Använd nu "+" knapparna för att ställa in rätt 12/24 timmars läge.
- Tryck på "SET" igen för att bekräfta inställningen, timvisningen börjar blinka. Använd "+" knapparna för att ställa in rätt timme.
- Tryck på "SET" igen för att bekräfta inställningen, minutvisningen börjar blinka. Använd "+" knapparna för att ställa in rätt minut.
- Tryck på "SET" igen för att bekräfta inställningen och för att avsluta inställningsprocedurerna, och gå in i klockläget.

Obs:

- Efter 30 sekunder utan att trycka på någon knapp växlar klockan automatiskt från det inställda läget till normalt tidsläge.

°C/°F temperaturvisning:

- Temperaturen visas antingen i °C eller °F. Tryck kort på "°C/°F"-knappen för att växla mellan temperaturenheter.

Visning av högsta/lägsta temperatur:

- För att växla till maximal temperatur inomhus/utomhus, tryck på "MEM"-knappen.
- Tryck en gång för att visa maximala värden inomhus/utomhus.
- Tryck två gånger för att visa minimivärden inomhus/utomhus.
- Tryck tre gånger för att återgå till aktuella temperaturnivåer.
- För att återställa högsta och lägsta temperatur, håll "MEM"-knappen nedtryckt i cirka 3 sekunder. Detta återställer alla registrerade min- och maxdata till de aktuella värdena.

Visning av temperatur inomhus/utomhus:

- Inomhus- eller utomhustemperaturen visas på LCD-skärmen. Tryck kort på "IN/OUT"-knappen för att växla mellan temperaturenheter.

Härmed försäkrar Tarmo att denna typ av radioutrustning 603940 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: tammerbrands.eu/id/603940

ET JUHTMEVABA DIGITAALNE TERMOMEETER

Technical data:

- Tehnilised andmed
- Manuaalne kellaaja seadistamine
- Temperatuuri kuvamine Celsiuses või Fahrenheits
- Kellaaja kuvamine 12/24 tunni süsteemis
- Termomeeter:
- mõõtmisvahemik siseruumides: 0 °C (32 °F) ~ +50 °C (122 °F)
- mõõtmisvahemik väljas -40 °C (-40 °F) ~ +60 °C (140 °F)
- Min/max sise-/väljistemperatuuri kuva
- Patarei: 2 x AAA anduris ja 2 x AAA kuvaris (ei kuulu komplekti).

1. Sisetemperatuur °C/°F
2. Väljistemperatuur °C/°F
3. Min/max väljistemperatuur
4. Raadiosageduse tähis
5. 12/24 tunni vorming
6. Kellaaj
7. Sise-/väljistemperatuuri nupp
8. Mälu/+ nupp
9. Seadistamine/°C/°F

Juhtmevaba kaugandur (saatja)

- Saatja sagedus: 433,92 MHz.
- Sideulatus on kuni 60 m (200 jalga).
- Sisestage saatjasse kaks AAA-patareid. Jälgige õiget polaarsust.

Esimene kasutamine

- Avage patareipesa väljas kasutatava kauganduri tagumisel poolel ja sisestage kaks AAA-patareid. Jälgige õiget polaarsust. Sulgege patareipesa.
- Avage patareipesa vastuvõtja tagumisel poolel ja sisestage kaks AAA-patareid. Jälgige õiget polaarsust. Sulgege patareipesa.
- Valige °C/°F kuva, vajutades selleks pesa sees olevat nuppu.
- Akude sisestamisel süttivad kõik LCD-ekraanil olevad ikoonid kolmeks sekundiks.
- Vastuvõtja alustab ühenduse loomist väljas kasutatava kauganduriga. See toiming kestab umbes kolm minutit ja selle ajal vilgub vastuvõtja väljistemperatuuri kuvaval alal raadioantenni sümbol.

Manuaalne kellaaja seadistamine

- Sätte kinnitamiseks hoidke nuppu „SET“ (Seadista) all umbes kolm sekundit, vilkuma hakkab 12/24 tunni režiimi kuva. Vajutage nuppu „+“, et valida kas 12 või 24 tunni režiim.
- Sätte kinnitamiseks vajutage uuesti nupule „SET“, vilkuma hakkab tunni kuva. Kasutage nuppu „+“, et valida õige tund.
- Sätte kinnitamiseks vajutage uuesti nupule „SET“, vilkuma hakkab minutite kuva. Kasutage nuppu „+“, et valida õige minut.
- Vajutage uuesti nupule „SET“, et sätted kinnitada, seadistamine lõpetada ja siseneda kellarežiimi.

Lisateave

- Kui 30 sekundi jooksul ei vajutata nupule, lülitub kell automaatselt seadistusrežiimist tavalisse kellaajarežiimi.

°C/°F temperatuurinäidik

- Temperatuur kuvatakse kas °C või °F. Vajutades korra nupule „°C/°F“, saate nende vahel valida.



Maksimaalse/minimaalse temperatuuri näidik

- Maksimaalse sise-/väljistemperatuuri kuvamiseks vajutage nupule „MEM“ (Mälu).
- Ühe vajutuse peale kuvatakse maksimaalne sise- ja väljistemperatuur.
- Kahe vajutuse peale kuvatakse minimaalne sise- ja väljistemperatuur.
- Pärast kolme vajutust kuvatakse uuesti praegune temperatuur.
- Maksimaalse ja minimaalse temperatuuri lähtestamiseks hoidke nuppu „MEM“ all umbes kolm sekundit. Kõik minimaalsed ja maksimaalsed salvestatud andmed lähtestatakse parasjagu kuvatavatele väärtustele.

Sise-/väljistemperatuurinäidik

- LCD-ekraanil kuvatakse sise- või väljistemperatuur. Vajutades korra sise-/väljistemperatuuri nupule, on võimalik kuvada kumbki temperatuurinäit ühekaupa.

Käesolevaga deklareerib Tarmo, et käesolev raadioseadme tüüp 603940 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: tammerbrands.eu/id/603940



LV BEZVADU DIGITĀLAIS TERMOMETRS

Tehniskie dati:

- Laika manuāla iestatīšana.
- Temperatūra gan Celsija, gan Fārenheita grādos.
- Laika parādīšana 12/24 stundu formātā.
- Termometrs:
 - Mērīšanas diapazons iekštelpās: 0 °C (32 °F) ~ +50 °C (122 °F)
 - Mērīšanas diapazons ārpus telpām: -40 °C (-40 °F) ~ +60 °C (140 °F)
- Min./maks. telpu/āra temperatūras parādīšana
- Baterijas: Divas AAA baterijas sensorā un divas AAA baterijas displejā (nav iekļautas).

1. Telpu temperatūra °C/°F vērtībās
2. Āra temperatūra °C/°F vērtībās
3. Min./maks. āra temperatūra vērtības
4. RF ikona
5. 12/24 stundu formāts
6. Laiks
7. Taustiņš IN/OUT (Iekštelpu/āra)
8. Taustiņš MEM/+ (Atmiņa/+)
9. Taustiņš SET/°C/°F (Iestatīt/°C/°F)

Bezvadu tālvadības sensors (raidītājs)

- Raidītāja frekvence: 433,92 MHz.
- Raidīšanas diapazons ir līdz 60 m (200 pēdām).
- Ievietojiet raidītājā divas AAA tipa baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai bateriju polaritātei.

Sākotnējā darbība

- Atveriet bateriju nodalījumu āra tālvadības sensora aizmugurē un ievietojiet divas AAA baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai bateriju polaritātei. Aizveriet bateriju nodalījumu.
- Atveriet bateriju nodalījumu uztvērēja aizmugurē un ievietojiet divas AAA baterijas. Pievērsiet uzmanību pareizai bateriju polaritātei. Aizveriet bateriju nodalījumu.
- Izvēlieties °C/°F rādījumu, nospiežot pogu nodalījuma iekšpusē.
- Ievietojot baterijas, šķidro kristālu displejā aptuveni 3 sekundes degs visas ikonas.
- Uztvērējs sāks savienojuma izveidi ar āra tālvadības sensoru. Šī darbība ilgst aptuveni 3 minūtes un uztvērēja rādījumu zonā "OUTDOOR" (Ārpus telpām) to norādīs mirgojošs uztveršanas antenas RF simbols.

Laika manuāla iestatīšana

- Aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu "SET" (Iestatīt), lai apstiprinātu iestatījumu; sāks mirgot 12/24 stundu formāta režīma rādījums. Tagad izmantojiet "+" pogas, lai iestatītu pareizo 12/24 stundu formāta režīmu.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu "SET" (Iestatīt), lai apstiprinātu iestatījumu; sāks mirgot stundu rādījums. Izmantojiet "+" pogas, lai iestatītu pareizo stundas rādījumu.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu "SET" (Iestatīt), lai apstiprinātu iestatījumu; sāks mirgot minūšu rādījums. Izmantojiet "+" pogas, lai iestatītu pareizo minūšu rādījumu.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu "SET" (Iestatīt), lai apstiprinātu iestatījumu un pabeigtu iestatīšanu; atveriet pulksteņa režīmu.

Informatīvi

- Pēc 30 sekundēm, nenospiežot nevienu pogu, pulkstenis automātiski pārslēdzas no iestatīšanas režīma uz parasto laika režīmu.

°C/°F temperatūras rādījums

- Temperatūru var parādīt gan °C, gan °F vērtībās. Nospiediet pogu "°C/°F", lai pārslēgtu rādījumu.

Maks./min. temperatūras rādījums

- Lai pārslēgtu maksimālo telpas/āra temperatūras rādījumu, nospiediet pogu "MEM" (Atmiņa).
- Nospiediet vienu reizi, lai parādītu maksimālās telpas/āra temperatūras vērtības.
- Nospiediet divas reizes, lai parādītu minimālās telpas/āra temperatūras vērtības.
- Nospiediet trīs reizes, lai atgrieztos pie pašreizējās temperatūras līmeņiem.
- Lai atiestatītu maksimālo un minimālo temperatūru, aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu pogu "MEM" (Atmiņa). Šādi tiks atiestatīti minimālā un maksimālā rādījuma dati, kas ierakstīti kā pašreiz redzamās vērtības.

IN/OUT (Iekštelpu/āra) temperatūras displejs

- Šķidro kristālu displejā tiks parādīta telpas vai āra temperatūra. Nospiežot pogu "IN/OUT" (Iekštelpu/āra), varēsiet pārslēgt atsevišķus modeļus.

Ar šo Tarmo deklarē, ka radioiekārta 603940 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: tammerbrands.eu/id/603940

LT BELAIDIS SKAITMENINIS TERMOMETRAS

Techniniai duomenys

- Rankinis laiko nustatymas
- Temperatūros rodymas Celsijaus arba Farenheito laipsniais
- 12/24 val. laiko formato nustatymas
- Termometras:
 - vidaus temperatūros matavimo diapazonas – nuo 0 °C (32 °F) iki +50 °C (122 °F); lauko temperatūros matavimo diapazonas – nuo -40 °C (-40 °F) iki +60 °C (140 °F)
- Minimalios / maksimalios vidaus / lauko temperatūros rodymas
- Baterija: 2 x AAA jutikliui ir 2 x AAA ekranui (nepriedama)

1. Vidaus temperatūra, °C/°F
2. Lauko temperatūra, °C/°F
3. Minimali / maksimali lauko temperatūra
4. Radijo dažnių piktograma
5. 12/24 val. formata
6. Laikas
7. Vidaus / lauko temperatūros mygtukas
8. Atminties / + mygtukas
9. Nustatymo / °C/°F mygtukas

Belaidis nuotolinis jutiklis (siųstuvas)

- Siųstuvo dažnis: 433,92 MHz.
- Perdavimo atstumas – iki 60 m (200 pėdų).
- Į siųstuvą įdėkite 2 AAA baterijas. Atsižvelkite į polių žymas.

Naudojimas pirmą kartą

- Atidarykite baterijų skyrelį lauko nuotolinio jutiklio gale ir įdėkite 2 AAA baterijas. Atsižvelkite į polių žymas. Uždarykite baterijų skyrelį.
- Atidarykite baterijų skyrelį imtuvo gale ir įdėkite 2 AAA baterijas. Atsižvelkite į polių žymas. Uždarykite baterijų skyrelį.
- Pasirinkite „°C/°F“ rodinį paspausdami mygtuką skyrelio viduje.
- Įdėjus baterijas, LCD ekrane 3 sekundes šviečia visos piktogramos.
- Imtuvas pradeda jungtis prie lauko nuotolinio jutiklio. Ši operacija trunka apie 3 minutes. Jos metu imtuvo lauko temperatūros rodymo srityje mirksi radijo antenos simbolis.

Rankinis laiko nustatymas

- Norėdami patvirtinti nustatymą, paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką SET (nustatymas). Pradės mirksėti 12/24 val. režimo rodinys. Dabar „+“ mygtuku pasirinkite 12 arba 24 val. režimą.
- Norėdami patvirtinti nustatymą, vėl paspauskite mygtuką SET. Pradės mirksėti valandų rodinys. Dabar „+“ mygtuku nustatykite tinkamą valandos reikšmę.
- Norėdami patvirtinti nustatymą, vėl paspauskite mygtuką SET. Pradės mirksėti minučių rodinys. Dabar „+“ mygtuku pasirinkite tinkamą minučių reikšmę.
- Vėl paspauskite mygtuką SET, kad patvirtintumėte nustatymą, užbaigtumėte sąranką ir įjungtumėte laikrodžio režimą.

Pastaba

- Nepaspausdus per 30 sekundžių jokio mygtuko, laikrodis automatiškai persijungia iš nustatymo į įprastą laiko režimą.

°C/°F temperatūros rodymas

- Temperatūra rodoma Celsijaus laipsniais (°C) arba Farenheito (°F) laipsniais. Trumpai paspaudę „°C/°F“ mygtuką, galite įjungti norimą matavimo vienetą.



Maksimalios ir minimalios temperatūros rodymas

- Norėdami įjungti maksimalią vidaus / lauko temperatūrą, paspauskite mygtuką MEM (atmintis).
- Paspausdus vieną kartą, rodoma maksimali vidaus / lauko temperatūra.
- Paspausdus du kartus, rodoma minimali vidaus / lauko temperatūra.
- Paspausdus tris kartus, vėl rodoma esama temperatūra.
- Norėdami atstatyti maksimalią ir minimalią temperatūrą, paspauskite ir apie 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką MEM. Visi įrašyti minimalūs ir maksimalūs parametrai bus iš naujo nustatyti kaip šiuo metu rodomos reikšmės.

Vidaus / lauko temperatūros rodymas

- LCD ekrane rodoma vidaus arba lauko temperatūra. Trumpai paspausdus vidaus / lauko temperatūros mygtuką, galima įjungti kiekvieną rodinį atskirai.

Aš, Tarmo, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 603940 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: tammerbrands.eu/id/603940



RU БЕСПРОВОДНОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

Технические данные:

- Ручная настройка времени.
- Отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта
- 12/24 - часовое отображение времени.
- Термометр:
 - Диапазоны измерений в помещении: 0 °C (32 °F) ~ +50 °C (122 °F)
 - Диапазоны измерений на улице: -40 °C (-40 °F) ~ +60 °C (140 °F)
- Отображение на дисплее минимальной/максимальной температуры в помещении/снаружи
- Батарейки: 2 x AAA в датчике и 2 x AAA в дисплее (не включены в комплект).

1. Значения температуры внутри в °C/°F
2. Значения температуры снаружи в °C/°F
3. Минимальные/максимальные значения температуры
4. Символ приемной радиочастотной антенны «RF»
5. Формат 12/24 часа
6. Время
7. Кнопка «in / out» для выбора показаний температуры внутри или снаружи
8. Кнопка «Mem / +» для отображения показаний температуры в памяти и занесения в память
9. Set / °C/°F

Беспроводной дистанционный датчик (передатчик)

- Частота передатчика: 433,92 МГц.
- Дальность передачи до 60 м (200 футов).
- Вставьте 2 батарейки типа AAA в передатчик. Внимание! Соблюдайте правильную полярность!

Начальные действия:

- Откройте батарейный отсек на задней стороне наружного дистанционного датчика и вставьте 2 батарейки типа AAA. Внимание! Соблюдайте правильную полярность! Закройте батарейный отсек
- Откройте батарейный отсек на задней стороне принимающего устройства и вставьте 2 батарейки типа AAA. Внимание! Соблюдайте правильную полярность! Закройте батарейный отсек.
- Выберите отображение значений температуры °C/°F, нажав кнопку внутри отсека.
- После установки батареек все символы на жидкокристаллическом дисплее загорятся и будут отображаться в течение 3 секунд.
- Далее приемник начнет устанавливать соединение с наружным дистанционным датчиком. Эта операция занимает около 3 минут и отображается мигающим символом приемной радиочастотной антенны в области дисплея «OUTDOOR» на приемнике.

- Ручная настройка времени:

- Нажмите кнопку «SET» примерно на 3 секунды, чтобы подтвердить настройку, и дисплей 12/24-часового режима начнет мигать. Далее, с помощью кнопки «+» выберите необходимый режим отображения времени 12/24 часа.
- Нажмите кнопку «SET» еще раз, чтобы подтвердить настройку. Начнет мигать дисплей отображения часа. Далее, с помощью кнопки «+» установите правильный час.
- Нажмите кнопку «SET» еще раз, чтобы подтвердить настройку. Начнет мигать дисплей отображения минут. Далее, с помощью кнопки «+» установите правильные минуты.
- Нажмите кнопку «SET» еще раз, чтобы подтвердить настройку и завершить процедуру настройки, войдите в режим часов.

ВНИМАНИЕ:

- Через 30 секунд без нажатия какой-либо кнопки часы автоматически переключаются из режима установки в нормальный режим отображения времени.

Отображение температуры °C/°F:

- Температура отображается в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Кратковременное нажатие кнопки «°C/°F» позволяет переключаться между индивидуальными настройками.

Отображение максимальной/минимальной температуры:

- Чтобы переключить отображение между максимальным показателем температуры в помещении/на улице, нажмите кнопку «MEM».
- Один раз, чтобы показать максимальные значения температуры внутри/снаружи. Дважды, чтобы показать минимальные значения температуры внутри/снаружи. Три раза, для чтобы вернуться к текущим уровням температуры.
- Чтобы сбросить максимальную и минимальную температуру, нажмите и удерживайте кнопку «MEM» около 3 секунд. Это приведет к сбросу всех минимальных и максимальных значений, записанных до текущих отображаемых значений.

Отображение температуры внутри/снаружи:

- На жидкокристаллическом дисплее отображается внутренняя или наружная температура. Кратковременное нажатие клавиши «IN/OUT» позволяет переключаться между индивидуальными настройками.

Tarmo заявляет, что тип радиоэлектронного устройства 603940 соответствует директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС представлен на интернет-странице со следующим адресом: tammerbrands.eu/id/603940